

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для  
инвалидов и других маломобильных групп населения**

г.Красноярск  
(наименование населенного пункта)

« 20» мая 2021г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Краевое государственное автономное учреждение культуры «Красноярский театр кукол»  
1.2. г. Красноярск, пр.Мира,104

**2. Состояние доступности объекта**

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*  
2.2. Перекрестки: *регулируемые, без звуковой сигнализации с таймером;*  
2.3. Перепады высоты на пути: *нет* (их обустройство для инвалидов на коляске: *да*)  
2.4. Остановка: Театр кукол

**2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	« - »
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	«+»
	Количество ступеней	1 (одна)
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	«+»
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	« - »
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	« - »
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	«+»
	Высота порога, см	7 см
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	«+»
	Высота порога, см	15 см
Наличие внутренних пандусов и	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	«+»

<b>поручней</b>	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	«-»
<b>Лифт пассажирский</b>	есть – «+», нет – «-»	« - »
	Ширина и глубина, см	«-»
	Подъём кабины с и до этажа	«-»
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	есть – «+», нет – «-»	« - »
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	« - »
<b>Зона целевого назначения здания</b>	(доступность есть – «+», нет – «-»)	«+»
<b>Зона питания</b>	(доступность есть – «+», нет – «-»)	« - »
<b>Контрастная маркировка для слабовидящих</b>	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	« - »
<b>Пути эвакуации</b>	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	« - »
<b>Звуковое сопровождение для слабослышащих</b>	есть – «+», нет – «-»	« - »
<b>Технические средства информации и сигнализации</b>	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	« - »
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	« - »
<b>Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг</b>	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	«+»

<b>Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром</b>	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	« - »
<b>Система тифлокомментирования</b>	есть – «+», нет – «-»	«+»
<b>Система субтитрования</b>	есть – «+», нет – «-»	« - »
<b>Примечание: здание условно доступно, так как не в полной мере оснащено специальным оборудованием.</b>		